


<施工例> 静岡県内・大手ショッピングセンター 2F(東面)ガラス面でフミンコーティング施工

『温度差19.5℃実現』(同条件で測定、ガラス面内側 2cmの塗布面と 未塗布面の 温度比較)




(夜間・施工作业)



<測定結果のデータとグラフ>

8月19日06:00～・塗布ガラス面にて測定(同条件測定)


経過時間	記録日時	温度(℃)	
1	00:00	2016/08/19 06:00	28.0
2	00:30	2016/08/19 06:30	28.5
3	01:00	2016/08/19 07:00	30.0
4	01:30	2016/08/19 07:30	36.0
5	02:00	2016/08/19 08:00	38.0
6	02:30	2016/08/19 08:30	38.5
7	03:00	2016/08/19 09:00	36.0
8	03:30	2016/08/19 09:30	28.0
9	04:00	2016/08/19 10:00	27.0
10	04:30	2016/08/19 10:30	26.0
11	05:00	2016/08/19 11:00	26.5
12	05:30	2016/08/19 11:30	27.0
13	06:00	2016/08/19 12:00	26.5



08月19日(金)	晴	33℃ 25℃
03:00	晴れ	25.3℃
09:00	晴れ	28.8℃
15:00	晴れ	32.7℃
21:00	晴れ	27.0℃

8月19日06:00～・未塗布ガラス面にて測定(同条件測定)

経過時間	記録日時	温度(℃)	
1	00:00	2016/08/19 06:00	29.0
2	00:30	2016/08/19 06:30	30.5
3	01:00	2016/08/19 07:00	34.5
4	01:30	2016/08/19 07:30	51.5
5	02:00	2016/08/19 08:00	57.0
6	02:30	2016/08/19 08:30	59.0
7	03:00	2016/08/19 09:00	55.5
8	03:30	2016/08/19 09:30	42.0
9	04:00	2016/08/19 10:00	35.0
10	04:30	2016/08/19 10:30	32.0
11	05:00	2016/08/19 11:00	32.0
12	05:30	2016/08/19 11:30	33.0
13	06:00	2016/08/19 12:00	32.0



(測定器具: NKラボラトリーズ・サーモクロンGタイプ使用)



株式会社 ゼニス・アドバン
http://www.zenith-advan.com