



施工前



施工後



養生(食品が24時間営業の為完全に養生)



清掃作業(コンパウンドにて汚れ、油膜除去)



遮熱加工



ダクトにて排気



施工前店内 (暑さの為ロールスクリーンがありました。)



施工完了後店内

<フミンコーティング検証試験>

検証場所 : 茨城県 SM 館店ギフトコーナー

検証日時 : 2017年6月28日

<検証 : 赤外線カット試験>

※発砲スチロールに黒い鉄板を入れ、施工ガラス及び未施工ガラスに張り付け、2分間赤外線ライトを照射して鉄板の温度上昇を比較する。



(検証開始)

<未施工ガラス>

<フミンコーティング施工ガラス>



20.8°C



19.9°C

(1分後)



75.1°C



39.1°C

(2分後)



102.3°C



57.4°C

温度差 44.9°C